

## Умовні позначення

	Вироби можна кип'ятити Вироби з бавовни й льону, білі або кольорові, стійкі до кип'ятіння.
	Прання виробів у гарячій воді за 60°C Вироби нестійкі до кип'ятіння, наприклад, тонка білизна з бавовни або поліестерових тканин.
	Прання виробів нейтральними миючими засобами в теплій воді за максимальної температури у 40°C. Наприклад, темний кольоровий або строкатий виріб з бавовни, поліестерових і меланжевих тканин, тонка білизна з віскози й синтетичних волокон.
	Прання виробів нейтральними муючими засобами в холодній воді за максимальної температури у 30°C. Наприклад, вовняні вироби, придатні для прання в машині (делікатне прання).
	Допускається тільки ручне прання. Не терти, не віджимати. Текстильні вироби, які не підлягають пранню в пральній машині. Температура прання 30°C - 40°C залежно від виробу.
	Не прати. Вироби, що несуть на собі цей знак, не підлягають пранню. Їх варто піддавати хімічному чищенню.
	Можна прати.
	Делікатне прання. Точно витримувати температуру води, не піддавати сильній механічній обробці, за віджиму - повільний режим центрифуги.
	Делікатне прання. Велика кількість води, мінімальна механічна обробка, швидке полоскання.
	Можна сушити.
	Не сушити (застосовується разом з «Не прати»)
	Можна сушити в пральній машині.
	Не можна віджимати та сушити в пральній машині.
	Не віджимати
	Сушити за низької температури.
	Сушити за середньої температури температури.
	Сушити за високої температури температури.
	Легкі віджим та сушка.
	Делікатні віджим та сушка.
	Вертикальна сушка на вішалці
	Сушити без віджиму.
	Сушити на горизонтальній поверхні.
	Сушити у затінку.
	Сухе чищення (хімчистка).
	Не сушити (застосовується разом з «Не прати»)
	Чищення з використанням бензину, чистого спирту, хлорного етилену, монохлортрихлорметану.
	Чищення з використанням бензину, чистого спирту, хлорного етилену, монохлортрихлорметану. Легке прання.
	Чищення з використанням вуглеводню й монохлортрихлорметану.
	Чищення з використанням вуглеводню й монохлортрихлорметану, легка чистка.
	Можна відбілювати.
	Не можна відбілювати.
	Можна відбілювати із застосуванням хлору.
	Можна прасувати.
	Не можна прасувати.
	Прасувати за високої температури (до 200°C). Бавовна, льон, текстильні вироби у вологому стані. Тільки в цьому режимі можна відпарювати білизну.
	Прасувати за середньої температури (до 150°C). Бавовна, шовк, вовна, поліестер, віскоза.
	Прасувати за низької температури (до 110°C). Синтетичні тканини: поліакрил, поліамід, поліестер, ацетат.
	Не відпарювати.